



# Fahrzeugbewertung

für  
Mercedes-Benz  
350 SLC (107)  
1979



im Auftrag von



erstellt durch  
Sachverständigenbüro Schneider  
Herr Michael Schneider  
Albert-Einstein-Ring.9d  
50374 Erftstadt

Tel: 0221 39807930

Erftstadt,



# Fahrzeugbewertung



Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 2

DATUM: [REDACTED]

## Fahrzeugdaten

<b>Baujahr:</b>	1979	<b>Kennzeichen:</b>	[REDACTED]
<b>Marke:</b>	Mercedes-Benz	<b>Fahrgestellnummer:</b>	[REDACTED]
<b>Modell:</b>	350 SLC (107)	<b>Erstzulassung:</b>	Oktober 1979
<b>Karosserie:</b>	Coupé	<b>Nächste HU:</b>	Juni 2023
<b>Anzahl Zylinder:</b>	8	<b>Km laut Tacho:</b>	169442 (abgelesen)
<b>Hubraum in ccm:</b>	3.499 ccm	<b>Lenkung:</b>	links
<b>Leistung PS/kW:</b>	205 PS / 150 kW	<b>Farbe:</b>	braun

## Marktbeobachtung nach Zustandsnoten

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
32.000 €	24.900 €	15.000 €	7.000 €	3.500 €

Die Marktwerte in den einzelnen Zustandsnoten wurden von TÜV Rheinland/FSP nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt. Sonderausstattungen finden hierbei keine Berücksichtigung.



Stand dieser Marktbeobachtung: [REDACTED]

## Zustandsnote / Marktwert

**Zustandsnote:** 2

**Marktwert:** 24.900 €

**Wiederbeschaffungswert:** 26.000 €

Die Werte ergeben sich unter Berücksichtigung der Marktbeobachtung von TÜV Rheinland/FSP und aller beeinflussenden Faktoren.

Der bearbeitende Sachverständige, bestätigt mit seiner Unterschrift die Zustandsnote nach bestem Wissen und Gewissen, nach äußerer Sichtung ermittelt zu haben.

Michael Schneider  
Sachverständigenbüro Schneider



# Fahrzeugbewertung



Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 3

DATUM: [REDACTED]

## Sachverständiger

Sachverständigenbüro Schneider  
Herr Michael Schneider  
Albert-Einstein-Ring.9d  
50374 Erftstadt

Tel: 0221 39807930

## Auftraggeber



## Wertbeeinflussende Faktoren

Vorgelegte Unterlagen:

Zulassungsbescheinigung Teil 1

HU Berichte samt nachvollziehbarer Laufleistung

Bilder Katalog sämtlicher Umbauten + Reparaturen

Zum Fahrzeug gehören eine exakte Dokumentation der gesamten Historie sowie HU-Berichte.

Die Besichtigungsbedingungen waren optimal. Das Start- und Laufverhalten wurde geprüft. Eine Probefahrt wurde nicht durchgeführt. Eine Hebebühne stand zum Zeitpunkt der Begutachtung zur Verfügung

## Weitere Angaben zum Fahrzeug

Erkennbare Ausstattung (keine Gewähr auf Vollständigkeit):

Nebelscheinwerfer, Glasdach, Lederausstattung beige, Bodenbeläge hell, Automatik,  
Leuchtweitenregulierung, Radio, Lamellenfenster, Servolenkung, Leichtmetallräder poliert und  
Pulverbeschichtet VA 7x16 und HA 8x16, Bereifung Hankook 225/50 R 16 96W VA + HA.

Die Schichtstärken am Fahrzeug wurden gemessen und ergaben folgende Werte (Angaben in µm):

Kotflügel vo.re. 180-340

Türen re. 190-240

Kotflügel hi.re. 140-220

Kofferraum 140-195

Kotflügel hi. li. 180-410

Türen links 190-365

Kotflügel vo. li. 110-135

Motorhaube 190-220

Dach 190-335

Ergebnis: Fahrzeug weist lokal erhöhte Schichtstärken auf. Farbliche Unterschiede an den einzelnen Karosserieteilen sind nicht festzustellen.

# Fahrzeugbewertung



Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 4

DATUM: [REDACTED]



Frontdiagonale

# Fahrzeugbewertung



Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 5

DATUM: [REDACTED]



Frontdiagonale

Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 6

DATUM: [REDACTED]



Heckdiagonale

# Fahrzeugbewertung



Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 7

DATUM: [REDACTED]



Heckdiagonale

Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 8

DATUM: [REDACTED]



Innenraum



Innenraum

# Fahrzeugbewertung



Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 10

DATUM: [REDACTED]



Laderaum


# Fahrzeugbewertung



Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 11

DATUM: [REDACTED]



eingeschlagene VIN

# Fahrzeugbewertung



Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 12

DATUM: [REDACTED]



Motorraum

# Fahrzeugbewertung



Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 13

DATUM: [REDACTED]




Tacho

Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 14

DATUM: [REDACTED]



Unterbodenansicht

Bewertung Nr.: [REDACTED]

SEITE: 15

DATUM: [REDACTED]



Unterbodenansicht

## Erläuterung zur Fahrzeugbewertung

**Dieses Dokument dient ausschließlich zur Versicherungseinstufung.**

Bitte beachten Sie, dass zur Gültigkeit der Fahrzeugbewertung alle Seiten vollständig vorhanden sein müssen, sowie Stempel und Unterschrift des bearbeitenden Sachverständigen. Nachträgliche Veränderungen am Dokument sind unzulässig und führen zur Ungültigkeit der gesamten Fahrzeugbewertung.

## Wertdefinition

### Marktwert

- Der Marktwert beschreibt den aktuellen Wert des Fahrzeuges am Spezialmarkt für Liebhaberfahrzeuge.
- Das heißt, bei einem An- oder Verkauf würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt für ein spezielles Fahrzeug, der als Marktwert ermittelte Betrag bezahlt bzw. erzielt.
- Es handelt sich beim Marktwert um einen Durchschnittspreis am Privatmarkt, der weder Mehrwertsteuer noch Händlerrisikoaufschlag enthält.
- Der Marktwert wird nur durch wertbeeinflussende Faktoren, positiv oder negativ, korrigiert.

### Wiederbeschaffungswert

- Der Wiederbeschaffungswert beschreibt den Wert eines Gegenstandes am Tag der Wiederbeschaffung.
- Die Berechnung dieses Wertes ergibt sich aus dem Wiederbeschaffungspreis auf dem Beschaffungsmarkt und den damit verbundenen Beschaffungsnebenkosten.
- Mit dem Wiederbeschaffungswert wird der Preis ermittelt, der für den Erwerb eines vergleichbaren Gegenstandes aufgewendet werden muss.
- Der Wiederbeschaffungswert setzt sich aus dem Marktwert zuzüglich einem Händlerrisikoaufschlag zusammen.

### Wiederaufbauwert

- Den Wiederaufbauwert eines Oldtimers beziffern die belegbaren Kosten, die aufgewendet werden müssen um das Fahrzeug in den, zum Zeitpunkt der Begutachtung, ermittelten Zustand zu versetzen.
- Kalkulatorische Basis für den Wiederaufbauwert sind:
  - Die Restaurationskosten
  - Der Kaufpreis des Basisfahrzeuges
- Die Wiederaufbaukosten spiegeln nicht die übliche Marktsituation wieder.
- Der Wiederaufbauwert stellt innerhalb des Gutachtens meist den größten Wert dar.